



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

19.03.2015 № 1222-12-3-3
На № 201 от 11.03.2015.

Генеральному директору
ЗАО НВП «Болид»

И.А. Бабанову

ул. Пионерская, д. 4, г. Королев
Московской области, 141070

О характеристиках извещателей ДИП-34А и С2000-ИП

В соответствии с п. 13.3.3 СП5.13130.2009 в помещениях, площадь которых меньше площади, защищаемой одним пожарным извещателем по таблицам 13.3, 13.5, допускается установка одного извещателя при условии, что обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе и обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации.

Анализ технической документации и результаты проведенных в рамках работ по сертификации испытаний извещателей ДИП-34А и С2000-ИП производства ЗАО НВП «Болид» подтвердили, что указанные пожарные извещатели удовлетворяют данным требованиям.

Повышение достоверности формирования пожарными извещателями сигнала о пожаре подразумевает применение ряда технических и организационных мер по снижению вероятности их ложного срабатывания. В рекомендуемом приложении Р СП5.13130 в качестве примера изложены

несколько наиболее распространенных технических решений, позволяющих повысить достоверность формирования сигнала о пожаре.

Анализ технических характеристик пожарных извещателей ДИП-34А и С2000-ИП производства ЗАО НВП «Болид» показал, что в этих извещателях применены технические меры по снижению вероятности ложного срабатывания, такие как контроль запыленности оптической камеры извещателя, анализ динамики изменения контролируемых факторов пожара.

Таким образом пожарные извещатели ДИП-34А и С2000-ИП обеспечивают повышенную достоверность формирования сигнала о пожаре, т. е. удовлетворяют требованиям приложения Р СП5.13130.2009.

Заместитель начальника института



С.С. Воевода

В.Л. Здор
тел. 529-81-68