
PSC-300


SEC.RU
Короткий путь к информации
Питание МКАВ-12 DC
L+
L-
RS485
От источника питания постоянного тока (L-)
QF1
QF2
QF3
QF12
RS485
МКАВ-12 DC
АДРЕС
Q1 ...
Q12
Q1
Q2
Q3
Q12
Q1
Q2
Q3
Q12
К нагрузке DC
L+