Timex 18.6

Система ST-NC441

- Добавлена операция обновления прошивки платы расширения ST-NB221D.
- Добавлен статус "Неисправность" для пунктов доступа.
- Исправлена адресация считывателей платы расширения ST-NB221D.

Улучшения

- Увеличена производительность работы системы Timex.

Обновление

Если у вас уже установлен Timex версии 18.5:

- Убедитесь, что у вас не закончилась техническая поддержка. Если у вас поддержка до 16 ноября 2018 года, то вам необходимо продлить техническую поддержку.
- Перед обновлением загрузите все события со всех терминалов/контроллеров.
- Остановите все Timex сервисы и закройте приложения Timex на всех рабочих станциях.
- Сделайте резервную копию базы данных.
- Деинсталлируйте Timex версии 18.5.
- Инсталлируйте Timex версии 18.6.
- Запустите утилиту "Обновление базы данных" и пройдите все шаги мастера.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Необходимо установить "TimexLicenseService" на одном из компьютеров системы Timex (если вы используете HASP-ключ, то на компьютере с установленным HASP-ключом).

- Настройте соединение с сервисами "TimexServerService" (через утилиту "Настройка доступа к SQL Server") и "TimexLicenseService" (через утилиту "Активация Timex").

Инсталляция

Если вы первый раз устанавливаете программу учета рабочего времени Timex, следуйте описанию в документации.

Системные требования

Поддерживаемые операционные системы:

- Windows 7 Service Pack 1
- Windows 8.1 (кроме embedded)
- Windows Server 2012 R2
- Windows 10

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru