

Подключение извещателя производить в соответствии с таблицей 2.1

Таблица 2.1.

Маркировка вывода	Назначение вывода
+	Плюсовой провод питания
—	Минусовой провод питания
H3	Шлейф сигнализации
H3	Шлейф сигнализации
ДК	Дистанционный контроль