

Изменения АРМ «Орион Про» версии 1.20.3.10

Мажорные изменения и исправления

Изменения и исправления (по версиям)

Версия	Категория	Изменения и доработки
1.20.3.10	Изменения	Поддержано дублирование ведущих ППКУП «Сириус» для новой версии ППКУП «Сириус» (верс. 2.01)
		Реализована возможность массовой смены версии для ППКУП «Сириус» в АБД
1.20.3.9	Изменения	Поддержана новая версия ППКУП «Сириус» – Сириус 2.0
		Поддержано локальное кэширование при кратковременной потере связи с сервером: функциональность рабочего места типа «Оперативная задача» сохраняется после потери связи с ЦСО до закрытия программных модулей Оперативной задачи или выключения ПК
		Добавлена возможность отключения отображение аппаратных номеров в сетке зон (свойство «Отображать аппаратные номера» в группе свойств «Дополнительные параметры» объекта «Компьютер»)
		Добавлены отчёты: – «Права управления для сетевых контроллеров»; – «Отчет по распознаванию лиц»
	Исправления	<i>[Оболочка]</i> Восстановлено локальное кэширование и доработан принцип его работы
		<i>[Ядро опроса + АБД]</i> Изменен принцип работы с файлами считанных кодов ключей (идентификаторов) для приборов Сигнал-10
		<i>[Ядро опроса + Монитор ОЗ]</i> Восстановлена работа периметровых извещателей
		<i>[Оперативная задача]</i> Устранена проблема загрузки работы XML-RPC сервера при неполадках сети
		<i>[Оперативная задача]</i> Исправлена ошибка считывания телеметрии с приборов типа РИП
		<i>[Монитор ОЗ]</i> Устранена проблема отображения для событий принадлежности одним аппаратным зонам/группам зон при принадлежности этих событий другим аппаратным зонам/группам зон

Поддержка новых приборов/ новых версий приборов (по версиям)

Версия	Новые приборы/ новые версии приборов
1.20.3.10	Сириус 2.01
1.20.3.9	Сириус 2.0 С2000-РПИ исп.02

Минорные изменения и исправления

Исправления в модуле «Администратор базы данных»

- Страница «Адреса приборов», страница «Структура системы» восстановлена активность кнопки «Добавить» при выборе входов 1...4 прибора С2000-КПБ-С;
- Страница «Адреса приборов», страница «Структура системы» восстановлена активность кнопки «Добавить» при выборе выходов 1...3 приборов «Сигнал-20М», «Сигнал-20П»;
- Страница «Адреса приборов», страница «Структура системы» добавлено свойство «Задержка управления реле 2» в инспекторе объектов для реле приборов, добавленных на линию ППКУП «Сириус» с версией 2.00 и выше;
- Страница «Адреса приборов», страница «Структура системы» исправлено ошибочное отображение считывателей для ряда приборов семейства С2000-КДЛ, для которых наличие считывателей не предусмотрено (С2000-КДЛ-Ш, С2000-КДЛ вер.3.00, С2000-КДЛ-2и исп. 01 вер.3.00);
- Страница «Адреса приборов», страница «Структура системы» исправлена возможность ввода значений (на ввод только целочисленных значений) для параметра «Время анализа СДУ» для реле «Пуск ПТ» в настройках зоны ПТ;
- Страница «Структура системы» исправлена проблема изменения нумерации системных зон после модернизации БД;
- Страница «Планы помещений» исправлена ошибка, возникающая при попытке одновременного добавления к плану в дереве планов нескольких автономных аппаратных зон;
- Страница «Сценарии управления» для разрешающих/запрещающих условий сценариев ПКУ добавлено состояние 166 – «Ошибка параметров выхода» (в группе «Общие неисправности\нормы») для ППКУП «Сириус» с версией 2.00 или выше;
- Страница «Планы помещений» исключено ошибочное удаление с планов зон, которые были заданы как ЗКПС для зоны ПТ, при удалении из БД этой зоны ПТ;
- Страница «Окна времени» исправлено некорректное отображение времени при настройке начала и окончания временных периодов;
- Страница «Персонал» исправлена ошибка, возникающая при сохранении изменений для идентификатора с дополнительным кодом «Proximity карта»;
- Экспорт конфигурации ППКУП «Сириус» исправлена ошибка экспорта ЗКПС в настройках зоны ПТ в случаях, когда в настройках зоны ПТ задано более одного реле для узла «Пуск ПТ»;
- Импорт конфигурации ППКУП «Сириус» исправлена ошибка неполного импорта групп зон, заданных в настройках разрешающих/запрещающих условий.

Исправления в модуле «Монитор ОЗ»

- Из состояний удалено событие «157 Сброс задержки пуска ПТ»;
- Исправлена ошибка некорректной привязки комментария к событию при добавлении комментария через окно «Журнал событий»;
- Исправлена работа фильтров событий на речевое оповещение;
- Возвращено отображение события №203 «Перезапуск устройства» в журнале объекта «Вход»;
- Исправлено наименование события №230 с «Задержка пуска выхода» на «Останов задержки пуска выхода».

Исправления в модуле «Персональная карточка»

- Исправлено отображение значений пользовательских полей в Персональной карточке.