


Блок обработки сигнала (БОС)



Датчик вибрации




Схема подключения извещателя с объединенным ШС для передачи извещений "Тревога" и Вскрытие"





Схема подключения извещателя с отдельными ШС для передачи извещений "Тревога" и "Вскрытие"



G1 - источник питания 12В;

A1...An - датчик